

제 목 : **WEPOS에서 응용프로그램의 디자인이 원하지 않은 방향으로 Display되는 현상에 대한 대응방법**

증 상 :

- 화면 솔림 현상
- 화면 깨짐 현상
- 이미지를 바탕에 놓고 컨트롤을 위에 배치 했을 경우 WEPOS상에서 배치가 상이하게 Display되는 현상
- 현재까지 VB.NET에서 제작되어진 프로그램에서 문제접수 되었음.

원 인 :

WEPOS뿐만 아니라 XP Embedded에서도 동일하게 나타날 수 있는 현상입니다.  
WEPOS는 영문기반의 OS에 MUI를 설치하는 방식이기 때문에 한글 XP Pro와는 차이가 있습니다. 현 사항도 아래 대응방법과 같이 매핑을 통해서 수정을 해주어야 합니다.

해결방법 :

아래 파일을 **레지스트리 파일을 추가 하시고 재부팅 하시면 정상적으로** 나오는 것을 보실 수 있으실 것 입니다.

C:\WINDOWS\SYSTEM32 폴더에 압축을 해제후 더블클릭함  
( 더블 클릭시 자동 레지스트리에 등록됨)

파일명:

**InFile.reg**

**GRE\_INIT.reg**

다운로드위치 :

**POSBANK.CO.KR** [고객지원서비스] - [장애처리기술자료]